



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

| Estado: | NUEVO LEÓN | , | | , |
|--|--|---------------------------|--|--|
| Programa: | FONDO DE INFRAESTRU SOCIAL MUNICIPAL, EJE 2019 | | Sub-Progr | rama: |
| 1 Identifica | ción de la Obra: | | | |
| No. de Obra: OP-MGNL-FISM-74/19-IR | | | Nombre de la Obra: | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN CALLE AHUEHUETE Y CALLE ARBUSTO, COLONIA LOS NOGALES, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. |
| Localidad: EN CALLE AHUEHUETE Y CALLE ARBUSTO COLONIA LOS NOGALES. | | Municipio: | GARCÍA, N.L. | |
| | bbra es por: Administración Dir | | Con | ntrato X |
| Modalidad de Ejecucion: CONC | | URSO No. O BRE DE 2019 | P-MGNL-FISM-74/19-IR DE FECHA 22 DE | |
| CONT | | CONTR | DE OCTUBRE DE 2019 NTRATO No. OP-MGNL-FISM-74/19-IR DE FECHA 25 DE TUBRE DE 2019 | |
| Monto Original Contratado: \$ | | 2,486,26 | 3.95 | |
| Monto Total | de Convenios: | \$ | -0 | 0.06 |
| Monto Ejerc | ido de la Obra: | \$ | 2,486,263 | 3.89 |
| | 7 | | | /. |

1/4

36

M





| Contratista: | CEROS ALTURA, S.A. DE C. | V | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| Contratista. | CEROS ALTURA, S.A. DE C. | v. | | | | |
| Fecha de inicio: | | na de terminación: | 28/12/2019 | | | |
| Fecha real de inicio: | 28/10/2019 Fech | na real de terminación: | 27/11/2019 | | | |
| PERIMEIRAL EXISTENTES, SUI COLOCACION DE POLIDUCTO I 2+1 TRAZO Y NIVELACION, R ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 D DE TERRACERIA EN JARDIN APARCABICICLETAS TIPO RAC DE MÓDULO DE TENSOCUBIER APARATO DE EJERCICIO ELÍP APARATO DE EJERCICIO PA INSTALACIÓN DE ARBOTANTE | trabajos contratados: IMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO S AS DE CANCHA. SUMINISTRO E INST INISTRO Y COLOCACIÓN DE GRADAS I DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMIN AMPA DE CONCRETO HECHO EN OBR. E 0.00 A 20 CM RETIRO DE BANCAS EN M K GUSANO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE K GUSANO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE A, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE A, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AA PIERNA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AA PIERNA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ITIPO POSTE NAVAL ANTIBANDALICO O M DE ANCHO, SUMINISTRO E INSTALAC | METALICAS, REHABILITACION DE MISTRO Y COLOCACION DE CABL A F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE MAL ESTADO, BANQUETA DE CON DE BANCA DE PLASTIMADERA, ON DE BOTE DE BASURA, ABRIC ARATO DE EJERCICIO CAMINADO E APARATO DE EJERCICIO REM CIÓN DE APARATO DE EJERCICIO CONTE Y DEMOCADO. | E CENTRO DE CARGA, SUMINISTRO Y E AWG-KCM CAL NO 6 DE ALUMINIO, ESPESOR REFORZADA CON MALLA ICRETO PREMEZCLADO, NIVELACION , SUMINISTRO E INSTALACION DE CACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ICIÓN DE BANQUIETA REPOSICIÓN DI ICIÓN DE BANQUIETA REPOSICIÓN | | | |
| Fianza de Cumplimier | to: | | | | | |
| Compañía Afianzador | | SOFIMEX, Institución de Garantías, S.A. | | | | |
| Número y fecha: Importe: | 2369109 25 DE OCTU | BRE DE 2019 | | | | |
| Período de Vigencia: | | \$248,626.40 HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU | | | | |
| onodo do vigonola. | TOTALIDAD. | IDAGGO HATAN GIDG | KLOIDIDO LINGO | | | |
| Fianza de Anticipo: | | | | | | |
| Compañía Afianzadora | SOFIMEX, Institución | de Garantías, S.A. | | | | |
| Número y fecha: | | 2369100 25 DE OCTUBRE DE 2019 | | | | |
| Importe: | | \$745,879.19 HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU | | | | |
| Período de Vigencia: | TOTALIDAD. | IBAJOS NATAN SIDO | RECIBIDO EN 50 | | | |
| para el Estado y Munic | de acuerdo a lo establecido sipios de Nuevo León es: | en el artículo 79 de la | Ley de Obras Públicas | | | |
| Fianza: X | Fideicomiso: | | | | | |
| Fianza del Convenio: l | NO APLICA | | | | | |
| Compañía Afianzadora | a: | | | | | |
| Número y fecha: | | | | | | |
| mporte: | | | - | | | |
| Período de Vigencia: | | | | | | |
| Fianza de Vicios Ocult | | | | | | |
| Compañía Afianzador | SOFIMEX, Institución 2369109 25 DE OCTU | | | | | |
| Número y fecha: Importe: | \$248,626.40 | DIVE DE 2013 | / | | | |
| Período de Vigencia: | | QUE SEA ENTREGA | DA FORMALMENTE LA | | | |
| | OBRA | | | | | |
| | 2/4 | \ . | A | | | |

ns (

Y

\$

M





5.- Inversión

| | Año Fiscal | Total | Federal | Municipal | Beneficiarios |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| Inversión | 2019 | | | | |
| Aprobada | \$2,524,245.40 | \$2,524,245.40 | \$2,524,245.40 | - | <u>.</u> |
| Inversión Ejercida | \$2'486,263.89 | \$2'486,263.89 | \$2'486,263.89 | | - |
| Saldo | \$37,981.51 | \$37,981.51 | \$37,981.51 | _ | |

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$745,879.15

| Estimación No. | Período | Amortización de Anticipo | Importe |
|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| 01 NORMAL | 28/10/19 AL 27/11/19 | 745,879.19 | 1'723,208.62 |
| 01 ADITIVA | 28/10/19 AL 27/11/19 | 0.00 | 17,176.12 |
| | Sub-total | 745,879.19 | \$1'740,384.74 |
| | | Total | \$2'486,263.89 |

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega - Recepción.

El Municipio de: GARCÍA, NUEVO LEÓN, recibe la obra del Contratista: ACEROS ALTURA, S.A. DE C.V. y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

nf O

J

S

M





9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2019.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN,** siendo las: **10:30** horas del día **20** de **DICIEMBRE DEL 2019.**

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras
Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Arq. Andrea Alejandia Reyna Gallegos Supervisor de Obra

Por la Contraloría Municipal

"POR EL CONTRATISTA"

Nombre, firma y cargo

Coordinate Avaitals Open Dublics

Marcotulio Domínguez Cortes

Kepresentante Legal ACEROS ALTURA, S.A. DE C.V.

COMITÉ DE OBRA

Nombre, firma y cargo

Nombre, firma y cargo providenta

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO <u>OP-MGNL-FISM-74/19-IR</u> QUE CELEBRA <u>EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA ACEROS ALTURA, S.A. DE C.V.</u>