



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN				
Programa: FONDO DE ULTRACRECIMIENT EJERCICIO 2019	Ο,	Sub-Progr	ama: —	
1 Identificación de la Obra:			*	
No. de Obra: OP-MGNL-FU-30/19-IF	₹	Nombre de la Obra:	CANCHA	LITACIÓN DE PLAZA Y A EN COL. URBIVILLA DEL GARCÍA, N.L.
Localidad: EN COL. URBIVILLA DEL PRADO.		Municipio:		GARCÍA, N.L.
2 Antecedentes: Indicar si la obra es por: Administración Dire	ecta _	Coi	ntrato	<u>X</u> .
Modalidad de Ejecución:	INVIT	ACIÓN RES	TRINGIDA	
Número y Fecha del Concurso:		OURSO No. (DDE 2019	OP-MGNL	-FU-30/19-IR DE FECHA 21 DE
Fecha de Adjudicación:		MAYO DE 2		
Número y Fecha del Contrato:		RATO No. 0 DE 2019	P-MGNL-	FU-30/19-IR DE FECHA 24 DE
Monto Original Contratado:	\$	1,780,13	1.61	
Monto Total de Convenios:	\$	- 1,583	3.51	
Monto Ejercido de la Obra:	\$	1'778,548	3.10	

 \subset

X





Contratista:	SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES D	DIA, S.A. DE C.V.
Fecha de inicio:	27/05/2019 Fecha de terminación:	26/07/2019
Fecha real de inicio:	28/05/2019 Fecha real de terminació	on: 18/07/2019
CONSTRUCCION DE FIRME MALLA ELECTROSOLDADA DE LUMINARIAS EXISTEN INSTALACION DE BANCA SUMINISTRO E INSTALACIO CAMINADORA, BICICLETA, NEGRO, REHABILITACION DEPORTIVA RUGOSA PAR	trabajos contratados: E EN AREA POLIVALENTE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CI A 6-6/10-10, PENDIENTES MINIMAS DEL 2% HACIA LOS L ITES, REHABILITACIÓN Y REHUBICACION DE BANCA M CON RESPALDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APA ÓN DE BOTE DE BASURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE PIERNAS, PECHO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AR DE PORTERIA CON TABLERO EXISTENTE, SUMINISTRO A CANCHA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CIC UADRADO DE 12 M. DE ALTURA.	ADOS, ACABADO FLOTEADO, RETIRO METÁLICA EXISTENTE, SUMINISTRO E RCABICICLETAS TIPO RACK GUSANO, DE APARATOS DE EJERCICIO ELÍPTICA, BOTANTE TIPO POSTE NAVAL COLOR Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA
4 Garantías:		
Fianza de Cumplimier Compañía Afianzador		
Número y fecha:	a: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V. 3701-17781-5 24 DE MAYO DE 2019	
Importe:	\$178,013.16	
Período de Vigencia:	HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN S TOTALIDAD.	SIDO RECIBIDO EN SU
Fianza de Anticipo:		
Compañía Afianzador Número y fecha:	3701-17780-6 24 DE MAYO DE 2019	
Importe:	\$534,039.48	
Período de Vigencia:	HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN S TOTALIDAD.	SIDO RECIBIDO EN SU
	de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 cipios de Nuevo León es:	de la Ley de Obras Públicas
Fianza: X	Fideicomiso:	
Fianza del Convenio:	NO APLICA	
Compañía Afianzador	a:	
Número y fecha: Importe:		
Período de Vigencia:		
Fianza de Vicios Ocul	tos:	
Compañía Afianzador	a: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	
Número y fecha:	3701-17781-5 24 DE MAYO DE 2019	
Importe:	\$178,013.16	
Período de Vigencia:	UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTR OBRA	EGADA FORMALMENTE LA

1





5 Inversión					
Inversión	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
IIIversion	2019				
Aprobada	#4 000 000 00	44.000.000			
Inversión	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	<u> </u>	
Ejercida	\$1'778,548.10	\$1'778,548.10	\$1'778,548.10		
Saldo	\$21,451.90	\$21,451.90	\$21,451.90		

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de dastos

Anticipo: \$534,039.48

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	28/05/19 AL 15/06/19	159,615.36	372,435.85
02 NORMAL	16/06/19 AL 01/07/19	116,690.48	272,277.76
03 NORMAL	02/07/19 AL 18/07/19	232,888.85	543,407.31
01 ADITIVA	16/06/19 AL 18/07/19	13,844.83	32,304.62
01 EXTRA	16/06/19 AL 01/07/19	10,999.97	24,083.08
	Subtotal	\$ 534,039.48	\$ 1,224,508.62
		Total	\$1'778,548.10

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del provecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: GARCÍA, NUEVO LEÓN, recibe la obra del Contratista: SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA, S.A. DE C.V. y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4





9.- Observaciones:

<u>LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO ULTRACRECIMIENTO, EJERCICIO 2019.</u>

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **07** de **AGOSTO DEL 2019**.

Por la Dirección General de Obras Públicas Arg. Cipriano Torres García Ing. Marco Antonio Dimas Zavala Director General de Obras Públicas Director de Construcciónes de Obras **Públicas** Por la Secretaría de Servicios Públicos Arg. Salvador Orta Ramos Nombre, firma y cargo Supervisor de Obra Por la Contraloría Municipal "POR EL CONTRATISTA" Arg. Raúl Zavala González Eréndira Adriana García Oviedo Director de Auditoría de Obra Pública y Representante Legal Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO <u>OP-MGNL-FU-30/19-IR</u> QUE CELEBRA <u>EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA, S.A. DE C.V.</u>